

非鉄スラッグの使用箇所の解明及び対応措置等の状況

令和2年7月末時点

1. 使用箇所数

(1) 公共工事

| 工事 実施主体 | 使用箇所等の数 | | | うち環境調査 実施箇所数 | | | うち土壌環境基準等の超過箇所数 | | | | | |
|------------|---------|-------------|----------|-----------------|-------------|----|-----------------|----|---|-------------|----|---|
| | 計 | R2.4 末時点 | 新規 判明 | 計 | R2.4 末時点 | 今回 | 非鉄スラッグ | | | 土壌 | | |
| | | | | | | | R2.4 末時点 | 今回 | | R2.4 末時点 | 今回 | |
| 榛東村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |

(注) 本表は、令和2年7月末時点の工事実施主体からの報告を整理したものである。

(2) 民間工事

| 工事 実施主体 | 使用箇所等の数 | | | うち環境調査 実施箇所数 | | | うち土壌環境基準等の超過箇所数 | | | | | |
|------------|---------|-------------|----------|-----------------|-------------|----|-----------------|----|---|-------------|----|---|
| | 計 | R2.4 末時点 | 新規 判明 | 計 | R2.4 末時点 | 今回 | 非鉄スラッグ | | | 土壌 | | |
| | | | | | | | R2.4 末時点 | 今回 | | R2.4 末時点 | 今回 | |
| 民間工事 | 103 | 91 | 12 | 89 | 82 | 7 | 82 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 |

(注) 本表は、令和2年7月末時点の東邦亜鉛からの報告を整理したものである。

2. 対応措置等の状況

| 工事 実施主体 | 使用箇所 等の数 | 当初の状況 | | 対応措置 | | | |
|------------|-------------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | 露出 | 盛土・舗装 | 撤去 | 盛土・舗装 | 立入禁止 | 注意喚起 |
| 榛東村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 民間工事 | 103 | 103 | 0 | 73 | 0 | 11 | 19 |
| 計 | 104 | 104 | 0 | 74 | 0 | 11 | 19 |

(注1) 「立入禁止」及び「注意喚起」を講じた使用箇所には、撤去工事中の箇所も含まれる。

(注2) 「注意喚起」は、撤去が完了するまでの当面の措置として住宅等の所有者に対して行うよう、東邦亜鉛に指示した。